

Průvodce žehlením transferů na různé materiály / Anweisung zum Aufpressen der Transfers auf verschiedene Materialien	
Plastisol transfery / Plastisoltransfers	
Bavlna / Baumwolle	165 – 180 °C 10 – 15 s / Sek. 5 – 7 bar / Bar
Polyester, nylon / Polyester, Nylon	145 – 160 °C 7 – 10 s / Sek. 5 bar / Bar
<i>Je nutné vložit list teflonu mezi horký plát lisu a textil (pokud nažehlovací lis není už ochrannou vrstvou teflonu vybaven)!</i>	<i>Notwendig Teflonpapier zwischen Heizplatte und Textil zu legen (falls die Presse nicht bereits eine solche Beschichtung hat)!</i>
Směšové tkaniny / Mischgewebe	170 – 180° C 10 – 15 s / Sek. 6 – 7 bar / Bar
<i>Doporučujeme vložit list teflonu mezi horký plát lisu a textil.</i>	<i>Empfohlen Teflonpapier zwischen Heizplatte und Textil zu legen.</i>
Odstraňte transferový papír, ne příliš horký ani příliš studený, přibližně po 10 vteřinách kdy už můžete udržet dlaň na transferu bez toho, abyste se spálili. Transparentní film je hot peel, prosíme, stahujte rovnoměrně. Tyto instrukce jsou jen doporučení – vždy je nezbytné provést nejprve test! Naše transfery nejsou vhodné pro Spandex.	Transferpapier nicht zu heiß und nicht zu kalt abziehen, so nach 10 Sekunden, wenn man die Hand auf das Transfer halten kann. Die transparente Folie ist hot peel, bitte gleichmäßig abziehen. Diese Pressanweisungen sind lediglich Empfehlungen – es ist notwendig das Aufpressen vorher immer zu testen! Unsere Transfers sind nicht für Spandex geeignet.

Pokyny pro praní / Waschanleitung	
Budete-li se držet následujících pokynů, můžete mnohonásobně prodloužit životnost Vaší objednávky.	Wenn Sie sich an die nachfolgenden Hinweise halten, können Sie die Haltbarkeit des Aufdruckes um ein Vielfaches verlängern.
<ul style="list-style-type: none"> • Před praním obraťte oděvy naruby. • Nepoužívejte aviváž ani žádný silný, účinný prací prostředek. • Potištěný textil perte výhradně pomocí jemného pracího prostředku na ne více než 40 °C. • Dbejte na správné dávkování pracího prostředku. • Perte jen při nízkých otáčkách. • Nesušte v sušičce! • Žehlete po rubu; nežehlete přes tištěnou plochu. • Nevytahujte transfery, netrhejte je a nepoškozujte povrch transferů oděrem. 	<ul style="list-style-type: none"> • Drehen Sie die Kleidungsstücke vor dem Waschen auf Links. • Benutzen Sie kein Weichspüler und kein Vollwaschmittel. • Bedruckte Kleidungsstücke bitte nur mit Feinwaschmittel bei höchstens 40 Grad waschen. • Auf richtige Dosierung des Waschmittels achten. • Schleudern nur mit geringer Umdrehungszahl. • Bedruckte Textilien nicht in den Trockner geben! • Beim Bügeln auf Links drehen, nicht über die bedruckte Fläche bügeln. • Den Druck nicht verziehen, zerren, verkratzen oder versuchen zu reißen.
Prosíme, vezměte na vědomí výše uvedené pokyny; informace uvedené na produktové etiketě pro praní a péči o výrobek se vztahují pouze na neutrální, nepotištěný výrobek! Nemůžeme zaručit barevnou stálost a životnost tisků pokud uvedené pokyny nebudou splněny. Je odpovědností uživatele rozhodnout o vhodnosti informací pro konkrétní aplikaci.	Bitte beachten Sie die obige Anleitung, da die auf den Artikelketten angegebenen Wasch- und Pflegeanleitungen sich ausschließlich auf neutrale und nicht veredelte Artikel beziehen! Wenn diese Punkte nicht eingehalten werden, kann keine Garantie für die Haltbarkeit bzw. Farbintensität der Bedruckung übernommen werden. Es liegt in der Verantwortung des Verwenders, die Tauglichkeit der Informationen für einen bestimmten Einsatz festzustellen.

Průvodce žehlením transferů na různé materiály / Anweisung zum Aufpressen der Transfers auf verschiedene Materialien	
Digitalní transfery / Digitaltransfers (cold peel)	
Bavlna / Baumwolle	150 – 160 °C 30 s / Sek. 5 bar / Bar
Polyester, nylon / Polyester, Nylon	120 – 130 °C 30 s / Sek. 5 bar / Bar
Směšové tkaniny / Mischgewebe	150 °C 30 s / Sek. 5 bar / Bar
<p>Naše digitální transfery vyžadují pneumatický nažehlovací lis, který rovnoměrně rozloží tlak a teplotu.</p> <ol style="list-style-type: none"> Plně zakryjte celou plochu transferu archem papíru na pečení nebo ochranným silikonovým archem. Sejměte A-fólii zcela za studena. Neseparujte A-fólii příliš rychle. Je naprosto nezbytné zafixovat přenášený design v nažehlovacím lisu. Překryjte design Matt Finish Economy archem nebo pečícím papírem a přetiskněte. <p>Pokud si nejste jisti, podívejte se na naše webové stránky na video manuál.</p>	<p>Unsere Digitaldrucktransfers benötigen zum Aufpressen eine pneumatische Hitzepresse, wo Druck & Hitze genau eingestellt werden können.</p> <ol style="list-style-type: none"> Den ganzen Transfer mit Backpapier oder Silikonmatte abdecken. Entfernen sie die A-Folie, wenn der Transfer kalt ist. Nicht zu schnell abziehen. Es ist absolut notwendig, das transferierte Design mit der Hitzepresse zu fixieren. Decken sie das transferierte Design mit Backfolie zu und pressen sie nach. <p>Bei Unsicherheiten besuchen sie unsere Website wo sie ein Erklärungsvideo finden.</p>
Matný finiš + fixování / Veredlung matt + Fixierung	
Bavlna (plošný design) / Baumwolle (Vollflächiges Design)	150 – 200 °C 30 s / Sek.
Bavlna (rastr/vektor) / Baumwolle (Raster / Vektor)	150 – 160 °C 15 – 20 s / Sek.
Polyester / Polyester	130 °C 10 – 20 s / Sek.
<p>Tyto instrukce jsou jen doporučení – vždy je nezbytné provést nejprve test! / Diese Pressanweisungen sind lediglich Empfehlungen – es ist immer notwendig, das Aufpressen vorher zu testen!</p> <p>Naše transfery nejsou vhodné pro Spandex. / Unsere Transfers sind nicht für Spandex geeignet.</p>	

Pokyny pro praní / Waschanleitung	
<p>Budete-li se držet následujících pokynů, můžete mnohonásobně prodloužit životnost Vaší objednávky.</p> <ul style="list-style-type: none"> Před praním obraťte oděvy naruby. Nepoužívejte aviváž ani žádný silný, účinný prací prostředek. Potíštěný textil perte výhradně pomocí jemného pracího prostředku na ne více než 40 °C. Dbejte na správné dávkování pracího prostředku. Perte jen při nízkých otáčkách. Nesušte v sušičce! Žehlete po rubu; nežehlete přes tištěnou plochu. Nevytahujte transfery, netrhejte je a nepoškozujte povrch transferů oděrem. 	<p>Wenn Sie sich an die nachfolgenden Hinweise halten, können Sie die Haltbarkeit des Aufdruckes um ein Vielfaches verlängern.</p> <ul style="list-style-type: none"> Drehen Sie die Kleidungsstücke vor dem Waschen auf Links. Benutzen Sie kein Weichspüler und kein Vollwaschmittel. Bedruckte Kleidungsstücke bitte nur mit Feinwaschmittel bei höchstens 40 Grad waschen. Auf richtige Dosierung des Waschmittels achten. Schleudern nur mit geringer Umdrehungszahl. Bedruckte Textilien nicht in den Trockner geben! Beim Bügeln auf Links drehen, nicht über die bedruckte Fläche bügeln. Den Druck nicht verziehen, zerren, verkratzen oder versuchen zu reißen.
<p>Prosíme, vezměte na vědomí výše uvedené pokyny; informace uvedené na produktové etiketě pro praní a péči o výrobek se vztahují pouze na neutrální, nepotíštěný výrobek!</p> <p>Nemůžeme zaručit barevnou stálost a životnost tisků pokud uvedené pokyny nebudou splněny. Je odpovědností uživatele rozhodnout o vhodnosti informací pro konkrétní aplikaci.</p>	<p>Bitte beachten Sie die obige Anleitung, da die auf den Artikelketten angegebenen Wasch- und Pflegeanleitungen sich ausschließlich auf neutrale und nicht veredelte Artikel beziehen!</p> <p>Wenn diese Punkte nicht eingehalten werden, kann keine Garantie für die Haltbarkeit bzw. Farbintensität der Bedruckung übernommen werden. Es liegt in der Verantwortung des Verwenders, die Tauglichkeit der Informationen für einen bestimmten Einsatz festzustellen.</p>